




**MACHINES & TOOLS**  
IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12  
Parque Industrial Las Heras  
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

**LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA**  
**TEL.: 54 0261-4473066 / 67**

## **TORNOS PARALELOS MODELO CW**



### **ACCESORIOS STANDART**

#### **LINEA CW6163C /CW6293C:**

PLATO UNIVERSAL 3 MORDAZAS / PUNTO FIJO / TORNILLOS Y BASE DE NIVELACION /  
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO / PARA TORNOS DE 2000MM ENTRE PUNTOS A  
6000 MM INCLUYE LUNETTA FIJA Y MOVIL

#### **LINEA CW61103C/CW62183C:**

PLATO UNIVERSAL 3 MORDAZAS / PLATO 4 MORDAZAS INDEPENDIENTE / PLATO LISO  
/ PLATO DE ARRASTRE / LUNETTA FIJA Y MOVIL / PUNTO FIJO / TORNILLOS Y BASE DE  
NIVELACION / HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO /



# MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12  
Parque Industrial Las Heras  
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA  
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

Modelo	Unidad	CW6163	CW6173	CW6183	CW61103	CW61123	CW61143	CW61163	CW61183
		C	C	C	C	C	C	C	C
		CW6263	CW6273	CW6283	CW62103	CW62123	CW62143	CW62163	CW62183
		C	C	C	C	C	C	C	C
Volteo en bancada	mm	630	730	830	1030	1230	1430	1630	1830
Volteo en escote	mm	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Volteo en carro	mm	350	450	550	700	900	1100	1240	1440
Distancia e/centros	mm	1000,1500,2000,3000,4500,6000			1500,2000,3000,4500,6000				
Escote	mm	300			380				
Diametro de Husillo	mm	105 , 130							
Velocidades	rpm	10—800/18			10-800/18	7-576/18	6-480/18		
Recorrido transversal	mm	480			615	715	815	915	
Avances rapidos	mm/min	transversal :3200, longitudinal:1900			transversal :3200, longitudinal:1400				
contrapunta	mm	Ø90 x 260mm x MT5			Ø120 x 270mm x MT6				
Ancho de bancada	mm	550			610				
Roscas metricas	mm	1—240/53							
Roscas en pulgada	hpp	30—2/31							
Roscas Modulo	mm	0.25—60/46							
Roscas DP	DP	60—0.5/47							
Motor	kw	11							
Peso	kg	4500	4700	5100					
		5000	5200	5600	5900	6500	7200	7800	8600
		5500	5700	6100	6250	6850	7400	8200	9000
		6200	6400	6600	6900	7500	8100	8900	9700
		7300	7500	7600	8000	8600	9000	9800	10600
		8300	8500	8600	9000	9600	10000	10500	11200