



**MACHINES & TOOLS**  
IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12  
Parque Industrial Las Heras  
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

**LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA**  
**TEL.: 54 0261-4473066 / 67**

## CIZALLA MECANICA DE PRESISION JI ID



Las cizallas de la serie MS son electromecánicas. Están especialmente indicadas para el corte de chapas de pequeño espesor. Son máquinas de fácil manejo, gran velocidad de corte y con una excelente relación precio/calidad. Control programable (opcional) Ajuste rápido de la separación de cuchillas Soporte neumático chapas finas (opcional) Goniómetro (opcional) Medidas superiores, bajo demanda Programación de secuencias de corte. Memorización de programas. Contador de golpes. Posicionamiento directo en medida de corte.

Modelo	Capacidad de corte	Longitud de corte	velocidad de corte	Tope trasero	Ángulo de corte	Altura de la mesa	Motor	Dimensiones
	MM	MM	MIN	MM	°	MM	KW	MM
<b>2.5X2500</b>	2.5	2500	42	0-650	1	800	5.5	3214X2210X1180
<b>3.5X1500</b>	3.5	1500	42	0-650	1.45	800	7.5	2624X2210X1180
<b>3.2X2000</b>	3.2	2000	42	0-650	1.18	800	7.5	3214X2210X1180
<b>3.0X3050</b>	3.5	3050	42	0-650	1.30	800	9	3599X2448X1290