



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

RECTIFICADORA DE CAMPANAS Y DISCOS DE FRENO MOD. T8465



CAPACIDADES

Modelo	T8465
Rectificado de campanas	Φ180-Φ650 mm
Rectificado de discos	≤Φ500 mm
Velocidad de husillo (3 pasos)	25, 40, 70 r/min
Recorr. del porta herramienta	250 mm
Avance	0.16 mm/r
Motor	1.1 Kw / 1400 rpm
Dimensiones (L x W x H)	800x875x940 mm

CARACTERISTICAS

Esta máquina es un torno para la reparación de los frenos de campanas y disco de auto-móviles a camiones pesados. La peculiaridad de este equipo es su doble husillo cada estructura perpendicular otros. La campana se rectifica en el eje principal y el disco se rectifica en el husillo secundario (lateral). Este equipo tiene mayor rigidez, la posición exacta y la pieza de trabajo es fácil de operar. El montaje de la campana se ve facilitado por el pórtico con aparejo para el izaje de las piezas.


ACCESORIOS



HERR. DE CORTE



HUSILLOS



SUJETADORES



CENTRADORES