



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67



FRESADORAS CNC XK7124B

CARACTERISTICAS

- ✓ Cambiador fijo de herramientas de 4 posiciones
- ✓ Cambio de herramienta neumático
- ✓ Ideal para mecanizado de piezas cuadradas, concavas y circulares.
- ✓ Columna y guías rectificadas.
- ✓ El sistema CNC equipado con servo motores otorga la opción de ser equipado con motores paso a paso.

ACCESORIOS ESTANDAR

- ✓ Sistema refrigerante
- ✓ Lámpara de trabajo
- ✓ Sistema de lubricación manual
- ✓ **Sistema CNC GSK218M con Servo motor**
- ✓ Husillo BT30 con tirador neumático



OPCIONALES

- ✓ 6000 RPM en Husillo
- ✓ Base de fundición
- ✓ Sistema CNC FANUC/ SIEMENS
- ✓ Sistema automático de lubricación

	XK7124B
Dimensiones de la mesa de trabajo	800x240mm
Ranura T de mesa (ancho-cantidad-separación)	16mmx3x60mm
Máx. carga sobre la mesa	60Kg
X/Y/Z-Recorrido de los ejes	430x290x400mm
Distancia entre husillo y mesa	50-450mm
Distancia entre el centro del husillo y la columna	297mm
Cono de husillo	BT30
Máx. velocidad de husillo	5000r/min
Potencia del motor	2.2Kw
Potencia Motor en ejes X/Y/Z	1Kw/1Kw/1Kw
Avances rapidos en ejes X/Y/Z	6m/min
Velocidad de avance	0-2000mm/min
Máx. dimensiones de la herramienta	φ60x175mm
Cambiador de herramientas	4 estaciones
Máx. peso de la herramienta	3.5Kg
Peso de la máquina	760Kg
Dimensiones de la máquina	1640x1205x1950mm